

# Der Jersbeker Park wird „fit gemacht“

Instandsetzungsarbeiten schreiten voran



**Die Durchlässe in der Hauptallee sorgen dafür, dass das Schichtenwasser von der Westseite auf die Ostseite geführt wird.** Foto: hfr

**Jersbek (bm).** Im Rahmen der Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für den Jersbeker Park hat der Eigentümer mit Unterstützung des Fördervereins und der Denkmalpflege als erste große Maßnahmen in diesem Jahr die letzten beiden Durchlässe in der Hauptallee instandgesetzt. „Da der Park auf leicht hängigem Gelände angelegt

wurde, sorgen die drei Durchlässe in der Hauptallee dafür, dass das oberste Grundwasser – das sogenannte Schichtenwasser – von der Westseite auf die Ostseite geführt wird, damit die Linden mit ihren Wurzeln nicht zu tief im Wasser stehen“, erklärt Jürgen Rosenkranz vom Förderverein Jersbeker Park die Maßnahme.